







A.U2.3




A.U2.2




A.U2.1




A.U2.4




SA.U2.2



A.U2.3



A.U2.2



A.U2.1



A.U2.4



SA.U2.2




PLANTA TIPO




PLANTA BAIXA


UNIDADE 2. ESTADO ACTUAL




RU2.3




RU2.2




RU2.1




RU2.4



SR.U2.2



R.U2.4




PLANTA BAIXA

UNIDADE 2. ESTADO PROPOSTA.
DEFINICIÓN DE ÁREAS OCUPABLES E ÁREAS DE INTERVENCIÓN DO BLOQUE

LENDIA DE SIMBOLOXÍA

- C Cocina
- E Estancia
- A Aseo
- Área ocupable
- Área de intervención do bloque
- A.Ux.x Alzado Actual. nº unidad. nº alzado
- R.Ux.x Alzado Reformado. nº unidad. nº alzado

GRÁFICO DE FOLLAS



SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESTUDIO DE DETALLE. GRUPO VIVENDAS DIEGO XELMIREZ

Natalia Seoane Bueno Arquitecta COAG2.896

Aprobación Definitiva

Comparativa Estado Actual e Proposta. Unidade 2

608

1:300



0 10 20m